

試験施工

第一試験施工場所



施工前状況

現地土10cm厚掘削

現地土+「コーンα」BP



施工状況



「コーンα」BP改良土転圧



雨対策保護碎石層設置完了



10/7養生3日状況



第二試験施工場所

RC碎石改良「コーンα」水溶液散布改良の試験施工実施 反応に非常に興味を示し、粘着が増したことを確認した。



現地土の「コーンα」BP改良試験施工

施工前



「コーンα」BP散布



攪拌均し転圧状況



表層保護砂利均し転圧完了



現地会社製造ヤード全景



カンボジアでの案件現場、敷地を分割販売する。

